

## Vedligeholdelsesvejledning, EI<sub>2</sub>30/EI<sub>2</sub>60/EW30/EW60 Rammepartier

Blad 22

Vedligeholdelse af enkeltfløjede og dobbeltfløjede EI/EW branddøre, som er afprøvet og godkendt i henhold til EN16034.

Branddøre skal være udstyret med dørpumpe, der sikrer, at dørbladene lukker helt i, således at fastholdelsesbeslagene går i indgreb.

Dørpumpens funktionsdygtighed skal kunne afprøves i det daglige.

Dørpumpen skal kunne lukke dørpladen helt i fra enhver åbning >300 mm.

I en enkeltfløjet EI/EW branddør skal dørbladet i lukket stilling i mindst et punkt fastholdes med fallelås eller andet fastholdelsesbeslag med tilsvarende egenskaber.

En dobbeltfløjet EI/EW branddør skal udstyres med dørvælger (synkroniseringsbeslag), der sikrer, at dørpladerne lukker i rigtig rækkefølge.

Alle bevægelige dele, så som hængsler, låse, smækpaskvil og synkroniseringsbeslag, bør jævnligt smøres med syrefri olie.

Låsefaller bør, for at undgå udtørring, gnides med stearin eller paraffin.

Dørpumpens lukkehastighed justeres med stilleskrue, som er monteret på pumpehuset.

Bemærk at rammepartier ikke tåler påvirkning fra saltopløsninger (eksempelvis vejsalt)

Hvis ovenstående funktioner ikke kan overholdes, kontakt da vor serviceafdeling for reparation af fejlen på:

tlf. 87 11 00 90

*Se også blad 24 vedr. vedligeholdelse af malede overflader*